(04) ANDET

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Lejrvej 29
Kr. Værløse
3500 Værløse
tlf.: 45 80 31 33

Høvelte Vandværk
v/ John Lindgreen
Hyrebakken 12
3460 Birkerød

Analyserapport nr. 20140407/034
8. april 2014

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE *		
Prøvested:	Ø. Teglværksvej 24 Dansk Teknologi	
Prøvedato:	2014-03-25 Kl. 12:13	
Prøvetager:	Laboratoriet	DS/ISO5667-5

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U_{rel}
Ammonium	NH_4^+	mg/l	0,04	0.05	SM 418B	3%
Nitrit	NO_2^-	mg/l	< 0,002	0.1	DS/EN 26777	1.5%

1) Se BEK nr 1024 af 31/10/2011

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr. 231 af 05/03/2014)

Morten Due, *civ. ing.*