

**(01+08) BEGRÆNSET KONTROL +  
SPORSTOFKONTROL**

**DONSlab**

R. DONs' Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29

Kr. Værløse

3500 Værløse

tlf.: 45 80 31 33

**Høvelte Vandværk  
v/ Bendt Rasmussen  
Sandersvej 2  
3460 Birkerød**

Analyserapport nr. 20160408/009

18. april 2016

Blad 1 af 1

Kopi til:  
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE *		Prøvested: Køkken Sønderskøvej 3  Prøvedato: 2016-04-01 Kl. 10:57  Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5
Temperatur	6,3 °C	
Lugt	Ingen lugt	
Smag	Normal	
Farve	Ingen	
Udseende	Klar	

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	S <sub>r</sub>
Kimtal v. 22°C pr.ml	10	200	DS/EN6222	0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml	< 1	i.m.	SM9223, 20.ed.	0,06
<i>E. coli</i> pr.100ml	< 1	i.m.	SM9223, 20.ed.	0,06

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U <sub>rel</sub>
pH pH	7,4	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523	
Ledningsevne mS/m	62,7	>30	DS/EN27888	2%
Jern, total Fe mg/l	< 0,01	0,2	ICP-OES	5%
Arsen As µg/l	< 0,02	5	ICP/MS	3%
Strontium* Sr µg/l	285	10000	ICP-OES	5%
Bor B µg/l	12	1000	ICP-OES	5%
Kobolt Co µg/l	< 0,3	5	ICP-OES	5%
Nikkel Ni µg/l	0,5	20	ICP-OES	5%
Ilt O <sub>2</sub> mg/l	12	> 5	DS/EN 5814	5%

--	--	--	--	--

1) Se BEK nr 1310 af 25/11/2015

**Arsen er udført af AnalyTech, akkr.nr. 401,  
rapport nr. 276148, kopi kan rekvireres**

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. \* uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U<sub>rel</sub> og S<sub>r</sub>: Måleusikkerhed (se BEK nr. 1903 af 29/12/2015)

Morten Due, civ. ing.