

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL

Høvelte Vandværk
v/John Lindgreen
Hyrebakken 12
3460 Birkerød

Analysereport nr. 20121022/008
22. oktober 2012
Blad 1 af 1

Kopi til:
Tage Bagger VVS
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE *			
Temperatur	9,2 °C	Prøvested:	Afgang, værk
Lugt	Ingen lugt	Prøvedato:	2012-10-04 Kl. 14:04
Smag	Normal	Prøvetager:	Laboratoriet DS/ISO5667-5
Farve	Ingen		
Udseende	Klar		

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C pr.ml	14	50	DS/EN6222	0,1
Kimtal v. 37°C pr.ml	< 1	5	DS/EN6222	0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml	< 1	i.m.	SM9223, 20.ed.	0,06
<i>E. coli</i> pr.100ml	< 1	i.m.	SM9223, 20.ed.	0,06

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
pH pH	7,55	7 - 8,5	DS287	
Ledningsevne mS/m	63,9	>30	DS/EN27888	2%
NVOC C mg/l	2,4	4	SM5310	5%
Jern, total Fe mg/l	< 0,01	0,1	ICP-OES	5%
Mangan Mn mg/l	< 0,005	0,02	ICP-OES	5%
Ammonium NH ₄ ⁺ mg/l	0,05	0,05	SM 418B	3%
Klorid Cl ⁻ mg/l	24	250	DS/EN10304	1,5%
Fluorid F ⁻ mg/l	0,09	1,5	DS/EN10304	3%
Sulfat SO ₄ ²⁻ mg/l	16	250	DS/EN10304	1,5%
Nitrat NO ₃ ⁻ mg/l	0,9	50	DS/EN10304	2,5%
Nitrit NO ₂ ⁻ mg/l	0,03 !	0,01	DS/EN 26777	1,5%
Fosfor, total P mg/l	< 0,01	0,15	DS292	5%
lt O ₂ mg/l	9,7		DS2205	5%

1) Se BEK nr 1024 af 31/10/2011

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S_r. Måleusikkerhed (se BEK nr. 900 af 17/08/2011)



Morten Due, civ. ing.